## METODE PERBAIKAN LAPIS PONDASI JALAN PADA PERKERASAN LENTUR RUAS JL. BRANGKAL KM. 56+700 – 56+800 MENGGUNAKAN CEMENT TREATED BASE (CTB)

Nama : Lily Nur Ramdhani

Afdan Nasha Crisafa

NIM : 192018

192044

Pembimbing : Laely Fitria Hidayatiningrum, ST, M.Eng

## **ABSTRAK**

Kerusakan jalan dapat terjadi diakibatkan oleh berbagai hal, antara lain adalah cuaca, temperatur, beban kendaraan, material/bahan penyusun badan jalan, serta metode palaksanaan selama konstruksi. Kerusakan jalan yang dibiarkan tanpa penanganan akan mengalami penurunan kondisi jalan yang cepat. Seperti pada Ruas Jl. Brangkal Km. 56+700 – 56+800 yang telah dilakukan observasi dan survei lapangan didapatkan bahwa telah terjadi kerusakan berupa retak, ambles dan *shoving* dimana kerusakan ambles yang merupakan deformasi plastis adalah kerusakan yang mendominasi dari kerusakan yang lain sehingga memerlukan suatu penanganan terhadap lapis pondasi jalan tersebut berupa penggantian lapis pondasi menggunakan Cement Treated Base (CTB). Pada pelaksanaannya, digunakan campuran semen, air, agregat, dan retarder tipe D dimulai dengan tahap persiapan kemudian tahap pelaksanaan berupa cutting perkerasan aspal, galian perkerasan, penghamparan lapis pondasi agregat kelas A (LPA), diakhiri dengan penghamparan CTB sehingga didapatkan hasil akhir berupa kepadatan lapangan terhadap cement treated base (CTB) adalah 127%.

Kata Kunci: Kerusakan, Lapis pondasi, Cement Treated Base (CTB)