



LEMBAR PERSETUJUAN

TUGAS AKHIR

**KOMPARASI DAYA DUKUNG DAN INTEGRITAS FONDASI
BORED PILE STUDENT TRAINING CENTER UNIVERSITAS
AISYIYAH YOGYAKARTA**

Telah disetujui oleh pembimbing untuk dilaksanakan ujian

1. Nanda Hidayah
NIM. 233154


2. Afrida Dwi Putri Indarini
NIM. 233184

Program Studi Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung


Semarang, 29 Juli 2026

Pembimbing

Dosen pembimbing 1


Dr. Yudha Pracastino Heston, S.T., M.T.
NIP. 197908292005021001

Dosen pembimbing 2


Sukardi, S.T., M.T.
NIP. 195506071988031001

**PROGRAM STUDI
TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG
POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM
TAHUN 2026**

**KOMPARASI DAYA DUKUNG DAN INTEGRITAS FONDASI
BORED PILE STUDENT TRAINING CENTER UNIVERSITAS
AISYIYAH YOGYAKARTA**

**Tugas Akhir Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Ahli Madya Teknik (A.Md.T.)
Politeknik Pekerjaan Umum Semarang**

Oleh:

1. Nanda Hidayah
NIM. 233154

2. Afrida Dwi Putri Indarini
NIM. 233184

Tanggal Ujian: 29 Juli 2026

Menyetujui,


Ketua Penguji : Dr. Yudha Pracastino Heston, S.T., M.T.

Penguji 1 : Galih Adya Taurano, S.T., M.T.

Penguji 2 : Julmadian Abda, S.T., M.T.

(.....)
(.....)
(.....)

Mengesahkan,
Direktur



Ir. Brawijaya, S.E., M.Eng.I.E, MSCE, Ph.D.IPU, ASEAN.Eng.
NIP. 196606101995021001

Mengetahui,
Ketua Prodi Teknologi Konstruksi
Bangunan Gedung



Dr. Raditya Hari Murti, S.T., M.Sc., M.T.
NIP. 197904282005021002

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nanda Hidayah/ 233154 :

Afrida Dwi Putri Indarini/ 233184 :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir yang berjudul **“KOMPARASI DAYA DUKUNG DAN INTEGRITAS FONDASI *BORED PILE STUDENT TRAINING CENTER* UNIVERSITAS AISYIYAH YOGYAKARTA.”** ini adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplak/ plagiat. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Semarang, 29 Juli 2026

Yang Menyatakan,



Nanda Hidayah
NIM. 233154

Afrida Dwi Putri Indarini
NIM. 233184

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah serta karunia – Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini dengan judul “Komparasi Daya Dukung dan Integritas Fondasi *Bored pile Student Training Center* Universitas Aisyiyah Yogyakarta.”. Tugas akhir ini ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan D3 Program Studi Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung di Politeknik Pekerjaan Umum Semarang.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang ikut memberikan doa serta dukungannya hingga pembuatan laporan magang selesai ini dapat selesai, yaitu :

1. Bapak Ir. Brawijaya, S.E., M.Eng.I.E, MSCE, Ph.D. selaku Direktur Politeknik Pekerjaan Umum Semarang masa jabatan 2023 – sekarang ;
2. Bapak Syamsul Bahri, S.Si., M.T., selaku Wakil Direktur I Bidang Akademik Politeknik Pekerjaan Umum Semarang masa jabatan 2023 – sekarang ;
3. Bapak Ir. Iriandi Azwartika, Sp-1, selaku Wakil Direktur II Bidang Administrasi Politeknik Pekerjaan Umum Semarang masa jabatan 2023 – sekarang ;
4. Bapak Dr. Raditya Hari Murti, S.T.,M.Sc.,M.T. Selaku Kepala Program Studi Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung Politeknik Pekerjaan Umum Semarang;
5. Bapak Dr.Yudha Pracastino Heston, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing serta memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu ;
6. Bapak Sukardi, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing serta memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini dengan baik ;
7. Seluruh dosen Program Studi Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung Politeknik Pekerjaan Umum Semarang yang telah mendidik, memberikan banyak ilmu, serta mengajar penulis selama duduk di bangku perkuliahan ;

8. Ibu Ana Affandi selaku pihak ketiga dari Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta yang menghubungkan penulis dengan pihak kontraktor.
9. Bapak Yudi selaku penanggung jawab mahasiswa magang dari Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Bapak Joko Suwarno, S. T. selaku *Project Manager* Proyek Pembangunan Gedung *Student Training Center* Universitas Aisyiyah Yogyakarta yang telah memberikan izin dan ikut berproses dalam proyek tersebut ;
11. Bapak M. Hanif Ramadhani, S. T. selaku *Site Engineer, Quality Control* sekaligus mentor dari mahasiswa Nanda Hidayah dan Afrida Dwi Putri Indarini pada Proyek Pembangunan Gedung *Student Training Center* Universitas Aisyiyah Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman ;
12. Seluruh staff PT. Santoso Shafanara Graha pada proyek Pembangunan Gedung *Student Training Center* Universitas Aisyiyah Yogyakarta yang telah membimbing serta memberikan ilmu baru kepada penulis ;
13. Bapak Temok dan Bunda Hera selaku orang tua dari mahasiswa Nanda Hidayah yang telah memberikan doa dan dukungan terbaiknya sehingga Karya ini dapat terselesaikan dengan baik.
14. Bapak Darsono dan Ibu Rini, atas segala kasih sayang, kerja keras, pengorbanan, serta doa tulus yang senantiasa mengalir di setiap sujud mereka. Keikhlasan dan kepercayaan yang diberikan menjadi sumber kekuatan terbesar bagi penulis dalam menghadapi setiap tantangan hingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
15. Tim Vismaya Jaya yang luar biasa, terima kasih telah menjadi salah satu bagian berharga dalam perjalanan akademik ini sejak semester 1 hingga semester 6. Terima kasih atas kerja keras, waktu, dan semangat yang saling menguatkan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini bersama-sama.
16. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung yang telah berjuang bersama selama 3 tahun lamanya yang saya cintai dan saya banggakan ;

Penulisan menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari tugas akhir ini, baik dari teknik penyajian maupun materi, mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Semarang, 29 Juli 2026

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Batasan Masalah.....	3
1.3. Perumusan Masalah.....	4
1.4. Tujuan Penelitian.....	5
1.5. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Landasan Teori	7
2.1.1. Tinjauan Umum Fondasi <i>Bored pile</i>	7
2.1.2. Penyelidikan Tanah Dan Parameter Desain (N-SPT).....	11
2.1.3. Pengujian Dinamis : Pile Driving Analyzer (PDA)	14
2.1.4. Pemeriksaan Integritas Tiang: Pile Integrity Test (PIT).....	17
2.2. Penelitian Terdahulu.....	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	26
3.1. Diagram Alir Penelitian.....	26
3.2. Lokasi dan Objek Penelitian	27
3.3. Tahapan Pengumpulan Data.....	28
3.3.1. Data Sekunder	28
3.3.2. Data Primer (Observasi Langsung)	44
3.4. Metode Analisis Data	46
3.4.1. Perhitungan Daya Dukung Statis (Metode Meyerhof 1976).....	46
3.4.2. Perhitungan Penurunan Tiang Tunggal (Metode Vesic 1977).....	49

3.4.3.	Perhitungan Daya Dukung Statis dan Penurunan Tiang (Metode Reese dan Wright 1977)	51
3.4.4.	Analisis Integritas Tiang (PIT)	54
3.4.5.	Analisis Kapasitas Dinamis (PDA)	58
3.5.	Analisis Kendala Lapangan dan Kesalahan Teknis	60
3.5.1	Evaluasi Eksentrisitas Pukulan (PDA)	60
3.5.2	Analisis Pengulangan Tes (Re-strike)	61
3.5.3	Evaluasi Persiapan Teknis (PIT)	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		63
4.1.	Profil Geologi dan Parameter Desain Tanah	63
4.1.1.	Stratigrafi Tanah	63
4.1.2.	Parameter Tanah	64
4.2.	Hasil Analisis Daya Dukung Statis (Metode Meyerhof 1976)	65
4.2.1.	BM 01 STC	65
4.2.2.	BM 02 STC	67
4.3.	Hasil Analisis Penurunan Tiang Tunggal (Metode Vesic 1977)	69
4.3.1.	BM 01 STC	69
4.3.2.	BM 02 STC	71
4.4.	Hasil Analisis Daya Dukung Statis (Metode Reese dan Wright 1977) ..	74
4.4.1.	BM 01 STC	74
4.4.2.	BM 02 STC	77
4.5.	Observasi Kendala dan Kesalahan Pelaksanaan Pengujian di Lapangan	79
4.5.1.	Kendala Persiapan Pengujian PIT	79
4.5.2.	Kesalahan Pelaksanaan Pengujian PDA	82
4.6.	Hasil Analisis Pengujian Integritas Tiang (PIT)	85
4.6.1.	Interpretasi Grafik Integritas Tiang	85
4.6.2.	Analisis Kedalaman Aktual Tiang	89
4.7.	Hasil Analisis Kapasitas Dinamis berdasarkan Pengujian Pile Driving Analyzer (PDA)	91
4.7.1.	Analisis Grafik Gaya dan Kecepatan Gelombang	91
4.7.2.	Analisis Penyelarasan Gelombang (<i>Signal Matching</i>) dan Distribusi Tahanan Tanah	97

4.7.3.	Perhitungan Kapasitas Dukung Aktual Tiang	106
4.8.	Komparasi dan Evaluasi Analisis	111
4.8.1.	Perbandingan Kapasitas Daya Dukung dan Penurunan Tiang Statis dengan Kapasitas Daya Dukung Dinamis (PDA)	111
4.8.2.	Evaluasi Eektivitas dan Keterbatasan Metode PIT (<i>Pile Integrity Test</i>)	114
4.8.3.	Evaluasi Pengaruh Kesalahan Pelaksanaan Pengujian terhadap Hasil	117
4.8.4.	Rekapitulasi Hasil Analisis	118
BAB V	PENUTUP	124
5.1.	Kesimpulan.....	124
5.2	Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA		128



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Flow Chart Pekerjaan Bored pile	8
Gambar 2. 2 Hubungan antara Gmaks dan Regangan Geser	12
Gambar 2. 3 Hubungan antara tegangan efektif dengan angka pori	12
Gambar 2. 4 Pola refleksi Gelombang PIT	20
Gambar 3. 1 Diagram Alur Penelitian	27
Gambar 3. 2 Lokasi Penelitian	28
Gambar 3. 3 Gambar rencana	31
Gambar 3. 4 Hasil PDA Titik 49	32
Gambar 3. 5 Hasil PDA Titik 107	33
Gambar 3. 6 Hasil PDA Titik 142	34
Gambar 3. 7 Hasil Pengujian PDA Titik 49	36
Gambar 3. 8 Hasil CAPWAP titik 49	37
Gambar 3. 9 Hasil Pengujian PDA Titik 107	38
Gambar 3. 10 Hasil CAPWAP titik 107	39
Gambar 3. 11 Hasil Pengujian PDA Titik 142	40
Gambar 3. 12 Hasil CAPWAP Titik 142	41
Gambar 3. 13 Grafik hasil pengujian PIT titik 49	42
Gambar 3. 14 Grafik hasil pengujian PIT titik 107	43
Gambar 3. 15 Grafik hasil pengujian PIT titik 142	43
Gambar 3. 16 Permukaan tiang sebelum pengujian	44
Gambar 3. 17 Permukaan tiang setelah pengujian	46
Gambar 3. 18 Ilustrasi grafik PIT	56
Gambar 3. 19 Ilustrasi skematik uji PDA	59
Gambar 4. 1 Pembersihan kepala tiang	82
Gambar 4. 2 Grafik sebelum dilakukan re-strike	83
Gambar 4. 3 Grafik setelah dilakukan re-strike	83
Gambar 4. 4 Grafik CAPWAP titik 107	84
Gambar 4. 5 Kepala tiang keropos	85
Gambar 4. 6 Grafik aktual titik 49	85
Gambar 4. 7 Hammer disesuaikan ulang	85
Gambar 4. 8 Grafik final aktual titik 49	85
Gambar 4. 9 Grafik hasil PIT titik 49	86
Gambar 4. 10 Grafik hasil PIT titik 107	87
Gambar 4. 11 Grafik hasil PIT titik 142	88
Gambar 4. 12 Grafik toe reflection titik 49	89
Gambar 4. 13 Grafik toe reflection titik 107	90

Gambar 4. 14 Grafik toe reflection titik 142	90
Gambar 4. 15 Grafik Komparasi Daya Dukung.....	114
Gambar 4. 16 Grafik hasil pengujian PIT	116



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Nilai konstanta berdasarkan plastisitas indeks	14
Tabel 2. 2 Nilai BTA terhadap kerusakan tiang.....	17
Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 3. 1 Faktor daya dukung terhadap sudut geser	30
Tabel 3. 2 Basic pile parameter CAPWAP titik 49.....	33
Tabel 3. 3 Output CAPWAP titik 49	33
Tabel 3. 4 Basic pile parameter CAPWAP titik 107.....	34
Tabel 3. 5 Output CAPWAP titik 107	34
Tabel 3. 6 Basic pile parameter CAPWAP titik 149.....	35
Tabel 3. 7 Output CAPWAP titik 149	35
Tabel 3. 8 Nilai BTA terhadap kerusakan tiang.....	42
Tabel 4. 1 Hasil pemeriksaan Stratigrafi Tanah.....	63
Tabel 4. 2 Rangkuman hasil uji lapangan	64
Tabel 4. 3 Parameter output pengujian PDA Tiang 49.....	93
Tabel 4. 4 Parameter output pengujian PDA Tiang 107.....	94
Tabel 4. 5 Parameter output pengujian PDA Tiang 142.....	95
Tabel 4. 6 Karakteristik interaksi tiang pada titik 49	98
Tabel 4. 7 Karakteristik interaksi tiang pada titik 107	101
Tabel 4. 8 Karakteristik interaksi tiang pada titik 142	104
Tabel 4. 9 Kapasitas dukung hasil pengujian PDA	106
Tabel 4. 10 Kapasitas izin hasil pengujian PDA	107
Tabel 4. 11 Penurunan aktual tiang 49	109
Tabel 4. 12 Penurunan aktual tiang 107	110
Tabel 4. 13 Penurunan aktual tiang 142	110
Tabel 4. 14 Rekapitulasi perhitungan daya dukung statis	111
Tabel 4. 15 Rekapitulasi perhitungan statis penurunan tiang.....	112
Tabel 4. 16 Rekapitulasi hasil pengujian dinamis	113
Tabel 4. 17 Komparasi daya dukung statis dengan dinamis	113
Tabel 4. 18 Perbandingan Kapasitas Aktual terhadap Rencana	122